



Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde
Instituto Biomédico

OFÍCIO Nº 007/2023/IB

Em, 15 de março de 2023

Ao Sr. Thiago da Silva Lima
Pró-Reitor de Administração

Assunto: Problemas estruturais do Campus Frei Caneca 94

Solicito que seja providenciado, junto à Equipe de Engenharia, realização de sondagem completa, para toda fachada dos prédios que compõe o Campus Frei Caneca.

No dia 09/03/2023, o engenheiro Ivis Duarte esteve a pedido da Bibliotecária chefe do setor para vistoria do forro de gesso e laje do prédio do bloco B. Foi constatada deslocamento da fachada, o que coloca em risco não só a vida dos servidores e terceirizados, como também aos funcionários do IHB e os clientes da farmácia que fica no primeiro andar deste bloco.

Faz-se necessária ainda, a **Análise Estrutural das fachadas do Bloco A do campus Frei Caneca** – em virtude da queda do reboco da parte da fachada que está orientada para rua Moncorvo Filho.

A Direção do Instituto já isolou todo entorno das áreas, entretanto com o reinício das atividades acadêmicas, existe a maior preocupação com esses problemas.

Relato por fim e solicito ajuda imediata a um grave problema relacionado aos elevadores do campus. Na data de hoje, próximo as 16hs ocorreu um fato muito grave, onde o contra peso do elevador social do bloco A saiu dos trilhos e fez com que a máquina fosse impulsionada ao 7 andar e ocorreu um grande estrondo.

Dessa forma, reitero minha enorme preocupação com algum problema deste que possa ocasionar danos a saúde, de todos os usuários do campus do Instituto Biomédico.

Respeitosamente,

Pedro C B Alexandre

Prof. Pedro Celso Braga Alexandre
Diretor do IB