



Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde
Instituto Biomédico

OFÍCIO Nº 001/2025/IB

Em, 06 de Janeiro de 2025

Ao Sr. Jeremias da Cunha Lemos Garcia
Pró-Reitor de Administração

Assunto: Riscos Estruturais e necessidade de materiais de consumo no Ambiente de Trabalho do Instituto Biomédico

Senhor Pró Reitor, lamentavelmente é preciso redigir este ofício em razão dos problemas encontrados hoje no Instituto e aos anteriores que foram enumerados no Of. 014/2024. O risco iminente de acidente, desnuda todo nosso despreparo para lidar com situações emergenciais.

Há uma piora na infestação de cupins em diferentes ambientes dos prédios que compõem o campus Frei Caneca. Identificamos na área do Bloco D departamento de Genética e Biologia Molecular, uma infestação, como no registro em vídeo, que encaminho em anexo. Além disso, ainda não tivemos nenhuma solução para os outros problemas:

- 1) O estado atual das fachadas dos prédios que compõe o Instituto, principalmente Bloco A, B e D;
- 2) A inexistência de um plano de evacuação para alunos e servidores em caso de acidente;
- 3) O estado atual dos portões de ferro de ambas as entradas do Instituto que necessitam urgentemente de manutenção;
- 4) A infestação de roedores no Instituto;
- 5) O crônico problema dos elevadores do Bloco A, sendo que um deles, está parado desde agosto de 2024;
- 6) Um agravante que é a falta atual de insumos de consumo, materiais básicos para manutenção das atividades;
- 7) Crônico problema das bombas de água dos Blocos A, C e D;

Solicito em caráter de urgência que sejam realizadas manutenções emergenciais nos pontos críticos do Instituto, tendo como risco iminente, as fachadas dos prédios, as infestações de cupim que estão atingindo o concreto, aos problemas de vazamento, como do banheiro da sala de reunião da Direção, problema crônico onde a empresa Mitra não consegue identificar a origem do vazamento por não ter um equipamento de identificação como um detector de umidade, uma câmera termográfica. Encaminho um vídeo em anexo sobre a situação atual.

Informo, que em decorrência desses inúmeros problemas estruturais somados a falta de material de consumo, esta Direção terá dificuldade de manter as atividades de ensino, de pesquisa e extensão.





Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde
Instituto Biomédico

Respeitosamente,

Prof. Pedro Celso Braga Alexandre
Diretor do IB

TTDD: 995



Rua Frei Caneca, 94, Centro, Rio de Janeiro/ RJ – CEP 20211-040
Tel.: (21) 2531-7998

<http://www2.unirio.br/unirio/ccbs/ib>

ccbs-ib@unirio.br